

附件：所有投标人评分及被否决投标情况一览表

第一标段：

所有投标人评分及被否决投标情况一览表

所有投标人评分情况					
序号	投标人名称	综合标	技术标	经济标	总得分
1	联合体牵头人：中国电建集团河南工程有限公司 联合体成员：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	29.76	29.50	34.67	93.93
2	联合体牵头人：湖北省电力规划设计研究院有限公司 联合体成员：中国电建集团湖北工程有限公司	29.76	27.96	34.18	91.9
3	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	29.64	25.76	34.08	89.48
4	联合体牵头人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 联合体成员 1：中国电建集团重庆工程有限公司 联合体成员 2：宝冶（郑州）建筑工程有限公司	29.24	23.86	31.11	84.21
5	联合体牵头人：中国建筑第二工程局有限公司 联合体成员：黄河勘测规划设计研究院有限公司	25.56	22.70	34.00	82.26
6	联合体牵头人：中铁武汉电气化局集团有限公司 联合体成员 1：中铁二院工程集团有限责任公司 联合体成员 2：中铁新基建（河南）建设有限公司	22.76	22.68	34.50	79.94
7	联合体牵头人：河南省同信电力工程有限公司 联合体成员：河南省启源电力勘测设计有限公司	11.76	21.02	33.32	66.1
8	众森建设集团有限公司	9.26	22.14	33.26	64.66
9	联合体牵头人：安徽祥悦建设工程有限公司 联合体成员：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司	3.06	20.90	33.78	57.74
10	联合体牵头人：中鉴兴华工程技术有限公司 联合体成员：河南兴华电力设计有限公司	4.56	19.80	33.36	57.72
被否决投标的原因及依据					
序号	被否决的投标人名称	原因及依据			
1	联合体牵头人：乾程建设有限公司 联合体成员：于氏一诺电力技术有限公司	企业业绩不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定			
2	华电郑州机械设计研究院有限公司	项目经理业绩不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定			

第二标段：

所有投标人评分及被否决投标情况一览表

所有投标人评分情况					
序号	投标人名称	综合标	技术标	经济标	总得分
1	联合体牵头人：中国电建集团河南工程有限公司 联合体成员：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	29.56	28.30	34.70	92.56
2	联合体牵头人：湖北省电力规划设计研究院有限公司 联合体成员：中国电建集团湖北工程有限公司	29.76	27.76	34.80	92.32
3	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	29.64	26.12	33.45	89.21
4	联合体牵头人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 联合体成员 1：中国电建集团重庆工程有限公司 联合体成员 2：宝冶（郑州）建筑工程有限公司	29.24	23.66	34.25	87.15
5	联合体牵头人：中国建筑第二工程局有限公司 联合体成员：黄河勘测规划设计研究院有限公司	25.56	22.94	33.37	81.87
6	联合体牵头人：中铁武汉电气化局集团有限公司 联合体成员 1：中铁二院工程集团有限责任公司 联合体成员 2：中铁新基建（河南）建设有限公司	22.76	23.06	33.81	79.63
7	联合体牵头人：河南省同信电力工程有限公司 联合体成员：河南省启源电力勘测设计有限公司	11.76	20.88	32.59	65.23
8	联合体牵头人：安徽祥悦建设工程有限公司 联合体成员：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司	3.06	20.58	33.07	56.71
被否决投标的原因及依据					
序号	被否决的投标人名称	原因及依据			
1	联合体牵头人：陕西创维新能源科技有限公司 联合体成员：中鉴兴华工程技术有限公司	联合体协议书不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2 项规定			
2	联合体牵头人：乾程建设有限公司 联合体成员：于氏一诺电力技术有限公司	企业业绩不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定			
3	华电郑州机械设计研究院有限公司	项目经理业绩不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定			
4	联合体牵头人：中鉴兴华工程技术有限公司 联合体成员：河南兴华电力设计有限公司	联合体协议书不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2 项规定			
5	众森建设集团有限公司	投标函及投标函附录签字盖章不符合招标文件第六章“投标文件格式”的要求			